




# Bohrstangenhalter

Boring bar holder



Porte-foret




Darstellung symbolisch  
symbolical drawing  
schéma symbolique



bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen  
for external coolant supply, take off screw  
pour arrosage externe, enlevez la vis



Optionen :  
options :  
options :



Reduzierbuchsen  
reducing sleeve  
douille de réduction



Bedienschlüsselsatz  
set of wrench  
jeu de clés

bei externer Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist  
for external coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing  
pour arrosage externe, dévissez la vis jusqu' à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps

Befestigungsschrauben  
fastening screws  
vis de fixation

» weitere Ausführungen auf Anfrage  
other models on request  
autres modèles sur demande  
subject to technical changes

Bestell - Nr.  
ref.no. / No.de cde.

**8 240 09 002**