


Bohrstangenhalter

Boring bar holder

Porte-foret



mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné





Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

bei interner Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist
for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing
pour arrosage interne, dévissez la vis jusqu'à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps

Anschlag zum Revolver
stop
butée



bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis



p max. [bar/psi] = 100 / (1450)

Optionen :
options :
options :



Bedienschlüssel
wrench
clé

Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 240 07 068