


Bohrstangenhalter

Boring bar holder
Porte-foret



Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

Optionen :
options :
options :




Spannzangenfutter
collet chuck
mandrin à pinces





Reduzierbuchsen
reducing sleeve
douille de réduction



Bedienschlüssel
wrench
clé



bei interner Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist
for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing
pour arrosage interne, dévissez la vis jusqu'à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps



bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

p max. [bar/psi] = 140 / 2030

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 230 48 001

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande