


Bohrstangenhalter

Boring bar holder


Porte-foret




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique

mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combiné

bei interner Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist
for internal coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing
pour arrosage interne, dévissez la vis jusqu'à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps




nicht benötigte Elemente entfernen
remove unneeded parts
retirez les éléments optionels



bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis

Optionen :
options :
options :




Spannzangenfutter
collet chuck
mandrin à pinces




Reduzierbuchsen
reducing sleeve
douille de réduction



Bedienschlüssel
wrench
clé



Befestigungsschrauben
fastening screws
vis de fixation



p max. [bar/psi] = 80 / 1160

Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 240 09 009

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande

Technische Änderung vorbehalten

subject to technical changes

nous nous réservons toutes modifications techniques