




Mehrfach-Bohrstangenhalter

Multiple boring bar holder
Porte-foret à usage multiple


mit kombinierter Kühlmittelzufuhr
with combined coolant supply
arrosage combinée




Darstellung symbolisch
symbolical drawing
schéma symbolique




bei externer Kühlmittelzufuhr Schraube entfernen
for external coolant supply, take off screw
pour arrosage externe, enlevez la vis



Optionen :
options :
options :



Spannzangenfutter
collet chuck
mandrin à pinces




Reduzierbuchse
reducing sleeve
douille de réduction



Bedienschlüsselsatz
set of wrench
jeu de clés

bei externer Kühlmittelzufuhr Gewindestift herausdrehen bis er bündig mit Außenkante ist
for external coolant supply, turn screw upwards until it is flush with the surface of the housing
pour arrosage externe, dévissez la vis jusqu'à ce qu'elle soit à fleur de la surface du corps



Bestell - Nr.
ref.no. / No.de cde.

8 253 17 006

» weitere Ausführungen auf Anfrage
other models on request
autres modèles sur demande
subject to technical changes

Technische Änderung vorbehalten

nous nous réservons toutes modifications techniques